Печать

Снятие и установка

Общее оборудование

Пластиковый скребок

Материалы


Наименование	Спецификация
Surface Cleaner	-
Силиконовый уплотнитель LB-2 HU7J-M4G323-AA	WSE-M4G323-A6
Трансмиссионное масло BO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: Отсоединение и подсоединение АКБ (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).


2. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).

3. При наличии.




4. Обратитесь к процедуре: Подъем автомобиля (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

5.




Для автомобилей с дизельным двигателем

6.




Автомобили с бензиновым двигателем

7.




All vehicles


8. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.




9. При наличии.




10.



11. При наличии.



12. УВЕДОМЛЕНИЯ: Проследите за тем, чтобы не защемить жгут электропроводки.



E121145

Установка


1. УВЕДОМЛЕНИЯ:

   Используйте безворсовую ткань.

   Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите элемент от грязи, смазки и посторонних веществ.

   Перед тем как нанести герметик, подождите, пока не испарится очиститель (не менее 3 минут).

   Общее оборудование: Пластиковый скребок
   Материалы: - (Surface Cleaner)



E319602

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Повторно используйте прокладку, если она не повреждена.

   Нанесите тонкий слой смазки.

   Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)




E120180


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Компонент необходимо установить в течение 10 минут после нанесения герметика.

   Завершите выполнение этого шага в течение: 10min


   Материалы: WSE-M4G323-A6 (Силиконовый уплотнитель LB-2 / HU7J-M4G323-AA)



4. УВЕДОМЛЕНИЯ: Не защемите жгут электропроводки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Установите элементы в положение, отмеченное перед снятием.
   ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болты только усилием руки.




5. *Момент затяжки:* 12 Nm




6. При наличии.


   Момент затяжки: 11 Nm




7.



8. При наличии.




9. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности подключения быстросъемных соединений.




Для автомобилей с дизельным двигателем

10. *Момент затяжки:*
Болт + Гайка 10 Nm




Автомобили с бензиновым двигателем

11. *Момент затяжки:* 9 Nm



All vehicles


12. *Момент затяжки:* 80 Nm



13. Обратитесь к процедуре: Подъем автомобиля (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

14. При наличии.

Момент затяжки:
1 10 Nm
2 24 Nm



15. Обратитесь к процедуре: Отсоединение и подсоединение АКБ (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).

16. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).